

**ПУЛЬСАР М**

**Пд2.390.018-01**

**№ 7166**


**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

ПРИБОР "ПУЛЬСАР М"

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Пд2.390.018 ЭЗ

ПРИБОР "ПУЛЬСАР М" Пд.2.390.018 ЭЗ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



Выход 14 микросхем D1..D9 подключить к точке "а".  
 Выход 7 микросхем D1..D9 подключить к общей минусовой шине (точка "б").  
 Подключение трансформатора Т1 показано для исполнения Пд.390.018-01,-09...-13.  
 Для приборов с напряжением 220 В допускается применение трансформаторов ТПП 238-220-50 со сплошной первичной обмоткой без 3 и 7 выводов и соответственно без перемычки между ними.  
 Допускается взаимное расположение ОМЛТ ОЖО.467.107 ту применение резисторов С2-23 ОЖО.467.081 ту с сохранением параметров.

Обозначение	Напряжение сети, V	Соединения выводов	Выходы, на которые подается напряжение
Пд.390.018,-01...-08	127	1-6;4-9	1-4
-01,-09...-13	220	3-7	2-9